七里（しちり）ため池
ハザードマップ　～自分の身は自分で守る～

浸水区域のほとんどで、歩行が困難または不可能な状況になります。

（ため池ハザードマップについて）
想定を上回る気象条件下では浸水区域が拡大する可能性があります。必ずしもこのハザードマップどおりになるとは限りません。

（避難の目安）
◎強い地震や大雨により、ため池堤体の決壊の恐れがある場合、または、町から避難勧告等が発令された場合。
※ため池が決壊した場合は、浸水想定区域から離れ、**なるべく高い場所に避難**してください。

（日頃からの管理の徹底）
老朽化や維持管理の不備が、突発的な事故の引き金となります。日頃から適正な管理に努めましょう。
また、地域で行うため池の草刈りなどの維持管理には積極的に参加しましょう。

（金ケ崎町防災マップについて）
金ケ崎町防災マップを、平成 30 年３月に全戸配布しています。
金ケ崎町防災マップには、危険箇所を図示していますので、確認のうえ、併せて活用してください。

0　250　500 m
1：10,000

10 分
15 分
5分
10 分
15 分
5分

七里ため池
貯水量 3.0 千㎥
東町公民館

和田
赤坂
往還西
室所森道下
七里
笹長根
北和田前
上ハイテクペーパー工場
島田ため池
東北自動車道
東北本線
国道4号

浸水深の目安

浸水深	浸水の目安
2.0m以上	１階の軒下以上が浸水する程度
1.0 ～ 2.0m未満	１階の軒下まで浸水する程度
0.5 ～ 1.0m未満	大人の腰までつかる程度
～ 0.5m未満	大人の膝までつかる程度

凡　例

	高速道路	通学路、散歩道、日頃から災害時の行動について話し合っておきましょう。
	一般国道	
	要注意箇所	過去の経験から、この付近はため池の決壊に限らず災害への注意が必要なエリアです。
	島田ため池浸水想定区域	島田ため池浸水想定区域に関しては金ケ崎町防災マップを参照してください。

避難所

一次　北部地区センター（１次避難所）
（金ケ崎町六原赤石 34-5　TEL0197-43-3038）

緊急避難場所

● 東町公民館
（金ケ崎町六原東町 31-5　TEL0197-43-3391）

「測量法に基づく国土地理院長承認（複製）R 2JHf 369」
「本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。」

七里ため池

ハザードマップ　～自分の身は自分で守る～

◆ため池ハザードマップ

　近年、大規模な地震や局地的な大雨などにより、ため池の被害が全国各地で発生しています。

　東日本大震災や平成 30 年７月に発生した西日本豪雨では、ため池が決壊し、人命が失われるなど、甚大な被害をもたらしました。

　「ため池ハザードマップ」は、ため池が決壊した場合に想定される浸水区域を図化し、住民の皆さんが安全に避難できるために必要な情報を記載しています。

濁流が襲ったため池下流の集落
写真出典：農林水産省 Web サイト

・ハザードマップを作成した「ため池」が、ただちに危険ということではありません。

◆ため池ハザードマップの見方

「ため池ハザードマップ」は、ため池の位置、浸水想定区域、避難場所などが記載されています。

〇マップ上の着色区域が浸水想定区域を表しています。
〇浸水深により色分けされており、表の通りとなります。
〇洪水到達時間は、区分け線で示しております。
〇洪水の速さは、最大で約３ m/ 秒です。



浸水深の目安

浸水深	浸水の目安
2.0m以上	１階の軒下以上が浸水する程度
1.0 ～ 2.0m未満	１階の軒下まで浸水する程度
0.5 ～ 1.0m未満	大人の腰までつかる程度
～ 0.5m未満	大人の膝までつかる程度

・浸水区域のほとんどで歩行が困難または不可能な状況になります。

◆ため池ハザードマップのシミュレーション条件

「ため池ハザードマップ」は以下の条件を基にシミュレーションしています。
〇ため池が地震または大雨により決壊する。
〇ため池が満水の状態で、瞬時（一気）に決壊する。
〇ため池周辺に大雨が降り、河川の水位が上昇している。

㊟想定を上回る気象条件下では浸水区域が拡大する可能性がありますので、必ずしもこのハザードマップどおりになるとは限りません。

◆避難の目安

ため池が決壊することを事前に予測することは非常に困難です。

いざという場合に備えて、日頃から準備をし、避難勧告等が発令された場合には、マップ上の要注意箇所等をさけてすみやかに避難してください。

（避難の目安）
◎強い地震や大雨により、ため池堤体の決壊の恐れがある場合、または、町から避難勧告等が発令された場合
（防災行政無線・緊急速報メールにより発信されます）

㊟避難行動に時間を要する方は、気象情報や「避難準備・高齢者等避難開始」等を参考にして、早い段階での避難を心掛けてください。

㊟ため池が決壊した場合は、浸水想定区域から離れ、なるべく高い場所に避難してください。

◆日頃からの管理の徹底

老朽化や維持管理の不備が、突発的な事故の引き金となります。日頃から適正な管理に努めましょう。

〇堤体の草刈り、洪水吐の清掃の徹底
〇営農に支障のない範囲で低水位管理の徹底

地域で行うため池の草刈りなどの維持管理には積極的に参加しましょう

金ケ崎町　農林課
TEL（0197）42-2111　FAX（0197）42-4530

ため池ハザードマップの作成は、ゴールではなく
地域住民の防災意識向上のスタートです

令和３年３月作成