## 金ケ崎町内通学路の対策個所一覧表

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	事業主体	対策時期	摘要
1	南荒巻・医者屋敷線	荒巻地区(阿部歯科前)	交差点に横断歩道がないので危険である。	横断歩道の設置	奥州警察署		金ケ崎小学校
2	県道胆沢金ケ崎線と 矢来浦・南町線	森幸前交差点	事故が多く危険。	信号機の設置	奥州警察署		金ケ崎小学校
3	杉土手•南細田線	矢来大橋の冬期の歩道	歩道が積雪や凍結で転倒することがあり危険で ある。	ヒーターの設置	金ケ崎町		金ケ崎小学校
4	県道胆沢金ケ崎線	谷地下公民館付近	交通量が多く、横断が危険。	信号機の設置	奥州警察署		金ケ崎小学校
5	杉土手•南細田線	きらら美容室付近の交差点	カーブになっており、横断歩道もないので危険である。	横断歩道の設置	奥州警察署		金ケ崎小学校
6	谷木前•南町線	県道西根佐倉河線(南町)から東北 本線の踏切を渡り、国道4号線古寺 交差点に抜ける道路	道幅が狭く、歩道もない。冬季は、積雪や凍結で 更に道幅が狭く、かつ傾斜しているため危険であ る。	除雪した雪の片づけ 融雪剤の散布	金ヶ崎町		金ケ崎小学校 新規
7	県道胆沢金ケ崎線	馬場・寒入田前線交差点から関田前・ 長坂前線交差点西の既設歩道まで	交通量が多いのに、歩道がなくて危険である。	歩道設置	岩手県	事業実施中	永岡小学校 変更
8	関田前線	下永沢関田・上野中付近	水路が低い位置にあり危険である。	注意看板設置	金ケ崎町		永岡小学校
9	谷木前•南町線	川原田付近	水路が道路に近く危険である。	注意看板やガードレールの設置	金ケ崎町		永岡小学校 新規
10	堀切後下•二階線	下谷地地区の沼(堤)	沼(堤)が道路沿いに面しており危険。	注意看板設置	金ケ崎町		永 岡 小 学 校 新規
11	中江甫•瘤木丁線	瘤木から三ケ尻小学校北側通路	車道は狭いが、国道4号への抜け道となっている ため、通学時間帯の交通量が多いうえ、速度も速 いため危険。	歩道設置 スクールゾーン表示	金ケ崎町		三ケ尻小学校
12	中江甫・瘤木丁線	矢来・瘤木線の清水端三ケ尻小学校 南側	車道は狭いが、国道4号への抜け道となっている ため、通学時間帯の交通量が多いうえ、速度も速 いため危険。ガードレールがほとんど無く、道路 脇に児童の逃げ場も無い。		金ケ崎町	平成 29 年度 歩行者空間整 備工事完了	三ケ尻小学校
13	   県道前沢北上線 	柏商店前付近	交通量が多く、スピードを出して往来するトラックが多い。	歩行者用信号機の設置	奥州警察署		西小学校
14	御免前・粉口1号線	西小東側交差点から御免公民館まで	防犯灯が無く、冬期の夕方は特に危険である。	防犯灯の設置	金ケ崎町		西 小 学 校
15	上大沢・高谷野原線	ウチダシューズT字路付近	横断歩道がなく道路の横断が危険である。	横断歩道の設置	奥州警察署		西 小 学 校
16	高谷野原・医者屋敷線	小沢建設前	ゆるいカーブで車から歩行者が気付きにくい。	歩道の設置	金ケ崎町		西 小 学 校 新規
17	県道久田笹長根線	ファミリーマート金ケ崎六原店から 産直ろくちゃんまで	道幅が狭く、交通量が多い。歩道が無く車道の端を人が歩かなければならず大変危険である。冬場は除雪した雪を避けるため、ほとんどが車道を歩いて登校している。また路面の凍結時には更に危険である。	歩道の設置	岩 手 県	事業実施中	第一小学校
18	南長根・鎌田線	鎌田の十字路交差点	ゆるいカーブと植木により、死角が生じている。	カーブミラーの設置 注意喚起看板設置	金ケ崎町		第一小学校