

急傾斜地崩壊危険箇所一覽表

No.	箇所番号	斜面区分	危険箇所等の種類	箇所名	大字	小字
1	143A0125	自然	I	矢来	西根	諏訪小路
2	143A2001	自然	I	後千貫石	西根	後千貫石
3	143A2002	自然	I	壇原	西根	壇原
4	143A2003	自然	I	矢来-1	西根	矢来
5	153A1001	自然	I	北増沢	永栄	北増沢
6	143B2001	自然	II	清水端	三ヶ尻	清水端
7	143B2002	自然	II	清水端-2	三ヶ尻	清水端
8	143B2003	自然	II	清水端-1	三ヶ尻	清水端
9	143B2004	自然	II	一ノ台	西根	一ノ台
10	143B2005	自然	II	表小路	西根	表小路
11	143B2006	自然	II	大石	西根	大石
12	143B2007	自然	II	日當	西根	日當
13	143B2008	自然	II	下谷地	永沢	下谷地
14	143B2009	自然	II	横長根	永沢	横長根
15	143B2010	自然	II	上大谷地	永沢	上大谷地
16	143B2011	自然	II	広本山根	永沢	広本山根
17	143B2012	自然	II	下羽黒町	永沢	下羽黒町
18	143B2013	自然	II	下田谷	永栄	下田谷
19	143B2014	自然	II	芥林寺	永栄	芥林寺
20	143B2015	自然	II	西柏山	永栄	西柏山
21	144B2033	自然	II	達小路	西根	達小路
22	152B1001	自然	II	中ノ又	永栄	中ノ又
23	153B1001	自然	II	大森前	永沢	大森前
24	153B1002	自然	II	河子端	永栄	河子端
25	153B1003	自然	II	河子端-1	永栄	河子端
26	153B1004	自然	II	女夫坂	永栄	女夫坂
27	153B1005	自然	II	九石	永栄	九石
28	153B1006	自然	II	五木田	永栄	五木田
29	153B1007	自然	II	茶畑	永栄	茶畑
30	153B1008	自然	II	細越-1	永栄	細越
31	153B1009	自然	II	細越	永栄	細越
32	153B1010	自然	II	桜田	永栄	桜田
33	153B1011	自然	II	内高梨	永栄	内高梨
34	153B1012	自然	II	北上高梨	永栄	北上高梨
35	153B1013	自然	II	西北沢	永栄	西北沢
36	153B1014	自然	II	西北沢-1	永栄	西北沢
37	153B1015	自然	II	北大橋	永栄	北大橋
38	153B1016	自然	II	谷木前-1	永栄	谷木前
39	153B1017	自然	II	谷木前	永栄	谷木前
40～51 民家無し						
52	143D2001	人工	I	菖蒲沢	西根	菖蒲沢
53	152D1001	人工	I	細野	永栄	細野
54	143E2001	人工	II	一ノ台-1	西根	一ノ台
55	143E2002	人工	II	壇原-1	西根	壇原
56	143E2003	人工	II	矢来-2	西根	矢来
57	143E2004	人工	II	大沢	西根	大沢
58	143E2005	人工	II	八荒神	西根	八荒神
59	143E2006	人工	II	雛子沢	西根	雛子沢
60	143E2007	人工	II	上羽黒町	永沢	上羽黒町
61	153E1001	人工	II	寺窪	永栄	寺窪